


七尾港 大田3号岸壁応急復旧工事 概要

- 岸壁背後が液状化したため、舗装の撤去・新設を行い(4/17～5/23)、震災前と同様に大型原木船の利用が再開。

位置図



応急復旧断面




被災状況と応急復旧

着手前



完了後



復旧フロー

